


Colindres, 11 de Mayo de 2010

El PRC solicitará al Equipo de Gobierno municipal un informe técnico sobre el estado de mantenimiento y conservación de las piscinas municipales

Los regionalistas detectan graves deficiencias en la tarima y piscina de chapoteo que deben de ser solucionadas ante la inminente apertura de la instalación.



Denuncia que la tarima de madera que bordea los diferentes vasos de la instalación presenta innumerables defectos de construcción como agujeros o desniveles que causan innumerables accidentes a los usuarios y un gran número de reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Consideran como

En el vaso infantil o de chapoteo el agua no llega al dispositivo de rebosadero tal y como se señala el Decreto 58/1993

inaceptable la situación vivida la pasada campaña donde los conos de señalización plagaban la instalación advirtiendo los lugares más peligrosos.

Otro de los puntos críticos para los regionalistas y que debe de corregirse se encuentra en el vaso de chapoteo que utilizan los más pequeños, según señalan en su comunicado el agua no llega al dispositivo de rebosadero tan y como señala el R.D. 58/1993 lo que compromete su recirculación y existen en el mismo innumerables bordes en arista viva y no redondeados como sería recomendable.

Por último señalan que la zona de coronación del suelo de tarima con los vasos esta mal rematada existiendo una espacio de entre 4 o 5 centímetros lo que ha provocados accidentes graves con lesiones a los usuarios.

Solicitud de puesto de vigilancia elevado para los socorristas:


Señalan en su comunicado que los socorristas carecen de un puesto de vigilancia elevado, de vital importancia para poder controlar la lámina de agua de todos los vasos de la instalación dado que estos se encuentran a distintas alturas lo que hace imposible su correcta vigilancia desde el suelo.



Esta información puede ser usada en parte o en su totalidad.



NOTA DE PRENSA



En la piscina infantil o de chapoteo el agua no llega al rebosadero y los bordes de la instalación están en arista viva en vez de redondeados como sería recomendable.



La tarima presenta innumerables agujeros e irregularidades lo que provoca innumerables accidentes entre los usuarios.



PRC COLINDRES – c/ La esperanza, 8 – 39750 Colindres – Cantabria
T. 696.37.47.22. E. prccolindres@hotmail.com W. <http://www.prccolindres.com>


Esta información puede ser usada en parte o en su totalidad.



NOTA DE PRENSA



La zona de coronación del suelo de tarima con los vasos esta mal rematada existiendo una espacio de entre 4 o 5 centímetros lo que ha provocados accidentes graves con lesiones a los usuarios.



La pasada campaña innumerables conos señalizaban los lugares más peligrosos.



PRC COLINDRES – c/ La esperanza, 8 – 39750 Colindres – Cantabria
T. 696.37.47.22. E. prccolindres@hotmail.com W. <http://www.prccolindres.com>