

Esta información puede ser usada en parte o en su totalidad.



NOTA DE PRENSA

Colindres, 20 de Mayo de 2010

El PRC de Colindres denuncia el mal estado del Frontón Municipal y solicita la reparación de las anomalías.

Desconchones y agujeros en paredes, goteras y cerramiento defectuoso son algunos de los desperfectos detectados en la instalación por los regionalistas.



El PRC señala en su comunicado que el pésimo acabado de las paredes hace que desde los primeros días de uso de la instalación se estén produciendo desconchones y agujeros dificultando el desarrollo normal del juego y ofreciendo una imagen de desidia y dejadez. **(Ver imagen izquierda)**

suelo en la zonas mojadas.

Otra de las anomalías denunciadas es la existencia de goteras y filtraciones en distintos lugares lo que produce situaciones de riesgo de lesiones a los jugadores, al provocar resbalones y caídas como consecuencia de la falta de adherencia del

También señalan la ineficacia del cerramiento lateral que permite que las pelotas se salgan fuera del recinto una y otra vez lo que ha provocado que los propios usuarios instalen una red de forma casera para intentar en la medida de lo posible paliar este inconveniente.

Por ultimo solicitan que se forren de espuma o material similar y hasta una altura de 2 metros las vigas de hierro en T existentes en el frontón por contener bordes muy peligrosos y estar situadas próximas a la zona de juego lateral evitando de esta manera que los jugadores se golpeen.

Subrayan los regionalistas que el mantenimiento preventivo y la buena conservación de las instalaciones municipales debe de ser una prioridad para el equipo de gobierno socialista, tanto ó mas que dotar al municipio de nuevas infraestructuras.



Las goteras existentes convierten el piso en deslizante y peligroso



PRC COLINDRES – c/ La esperanza, 8 – 39750 Colindres – Cantabria
T. 696.37.47.22. E. prccolindres@hotmail.com W. <http://www.prccolindres.com>

Esta información puede ser usada en parte o en su totalidad.



NOTA DE PRENSA



Desperfectos en cubierta y cerramiento permiten la entrada de agua a la instalación.



El PRC solicita que se forren de espuma las vigas de hierro para mayor seguridad de los jugadores.



Los desconchones y agujeros dificultando el desarrollo normal del juego y ofreciendo una imagen de desidia y dejadez.



PRC COLINDRES – c/ La esperanza, 8 – 39750 Colindres – Cantabria
T. 696.37.47.22. E. prccolindres@hotmail.com W. <http://www.prccolindres.com>


Esta información puede ser usada en parte o en su totalidad.



NOTA DE PRENSA



Las goteras producen situaciones de riesgo de lesiones a los jugadores al provocar resbalones y caídas como consecuencia de la falta de adherencia del suelo en las zonas mojadas.



La ineficacia del cerramiento lateral que permite que las pelotas se salgan fuera del recinto una y otra vez ha provocado que los propios usuarios instalen una red de forma casera para intentar en la medida de lo posible paliar este inconveniente.



PRC COLINDRES – c/ La esperanza, 8 – 39750 Colindres – Cantabria
T. 696.37.47.22. E. prccolindres@hotmail.com W. <http://www.prccolindres.com>